

MATERIALEN.

vergunde toestand

1. ROWE DONKERE PLINTSTEEN.
2. ROWE BEZANDE PAREMENTSTEEN.
3. ARDUÏNEN DORPELS.
4. ETERNITTEN LEÏEN. (MAT. ZWART)
5. R.N.D TE SCHILDEREN.
6. ZINK.